



L'Aquila, 15 GEN. 2018

**Amministrazione Provinciale
dell'Aquila**

SETTORE VIABILITA'

N. di prot. 935

TRASMISSIONE PEC

AL COMUNE DI AIELLI
c.a. SINDACO
e Ufficio Tecnico
comune.aielli.aq@pec.comnet-ra.it

Alla Società CAM S.p.a.
Consorzio Acquedottistico Marsicano
ufficio.tecnico@pec.cam-spa.net

OGGETTO: SP61 "Varanese" - Rottura collettore fognario con interessamento del Ponte sul Fosso Romito.
COMUNICAZIONE.

Come ben noto nella notte tra il 16 e 17 Settembre 2017, si è verificata la rottura del collettore fognario corrente in adiacenza al Ponte sul Fosso Romito lungo la SP 61 "Varanese", che ha causato danneggiamenti al paramento murario di contenimento delle spalle del ponte;

Prontamente, al fine di evitare, il peggiorare delle condizioni strutturali del ponte stesso, questa Amministrazione ha provveduto a delimitare la carreggiata stradale con apposita segnaletica di cantiere, restando in attesa di un intervento di ripristino del ponte da parte degli Enti in indirizzo.

A tutt'oggi invece, si riscontrato solamente l'esecuzione di un opera provvisoria di risanamento del collettore fognario, per di più mediante ancoraggio di una tubazione al cordolo di sostegno del guard-rail del ponte stesso;

Pertanto, considerandosi questa Amministrazione Ente danneggiato dall'accaduto, si invitano gli Enti in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, a voler procedere al ripristino definitivo del collettore fognario senza gravare ulteriormente sul ponte stesso, nonché a risanare le strutture murarie del ponte danneggiate a causa dell'accaduto;

Si precisa che eventuali vertenze, risarcimenti o ulteriori danni al Ponte faranno esclusivo carico agli Enti in indirizzo che ne risponderanno sia civilmente che penalmente.

IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco BOZZINI)

